

Hudirritationer i operationssalen:

550 kirurger och sjuksköterskor berättar ur sitt perspektiv

31%

AV DE TILLFRÅGADE KIRURGERNA OCH SJUKSKÖTERSKORNA HAR PERSONLIGEN UPPLEVT EN HUDREAKTION PÅ HÄNDERNA I OPERATIONSSALEN.

AV DESSA HADE:

94,5%

har upplevt hudreaktioner flera gånger, och 27 % hade fått reaktioner mer än 10 gånger

41%

hade fått en reaktion under de senaste sex månaderna och 53,4 % under det senaste året

34%

av de tillfrågade sade att hudreaktionen hade en **negativ inverkan** på deras livskvalitet

84,4%

av fallen som diagnosticerats av ett team med yrkesdermatologer **konstaterades vara allergi eller kontakteksem från irriterande ämnen**

16,2%

rapporterade att de **distraherats i arbetet** på grund av en hudreaktion mot operationshandskar



Om kontakteksem:

Kontakteksem är en inflammation i huden som uppstår efter att ett irriterande ämne kommit i direktkontakt med huden.

Den vanligaste formen av kontakteksem är kontakteksem från irriterande ämnen, som uppstår när ämnen som till exempel lösningsmedel eller andra kemikalier irriterar huden. Exponering för sådana ämnen ger upphov till röda, smärtsamma och kliande fläckar på den påverkade huden.¹

OM UNDERSÖKNINGEN:

I december 2019 skickades denna undersökning från SERMO ut till 555 kirurger och sjuksköterskor i USA, Storbritannien, Skandinavien och Japan. Dessa ombads att berätta om sina upplevelser av allergiska reaktioner i operationssalen.


1. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology 2019. <https://www.aaaai.org/conditions-and-treatments/conditions-dictionary/contact-dermatitis>
2. Politiek K. et al. Systematic review of cost-of-illness studies in hand eczema. Contact Dermatitis 2016.

Vi introducerar Biogel® Ultra Touch® S Indicator® System:

Biogel® PI UltraTouch® S Indicator® System är vår senaste innovation för vårdpersonal som har kontakteksem (från irriterande ämnen eller typ IV-allergi).

Dessa handskar ger samma fingertoppskänsla och rörlighet som våra andra handskar i polyisopren, men är helt fria från accelerators som är kända för att orsaka kontakteksem*.²

* Tiuramer, karbamater, tiazoler, tiourea och difenylguanidin



Kontakta din lokala Mölnlycke Produktspecialist om du vill ha mer information, eller ring oss direkt på ...

Biogel®

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3C, 402 52 Göteborg. Tel.: 031 722 30 00.
Varumärkena, namnen och logotyperna Mölnlycke, Biogel, UltraTouch och Indicator är globalt registrerade av ett eller flera företag i Mölnlycke Health Care Group. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Med ensamrätt. SESU0562008

Mölnlycke®